

# 哈尔滨创投集团安全委员会文件

哈创投安委发〔2023〕3号

## 关于汲取教训加强防范 开展消防安全隐患排查整治的通知

集团各部室、各权属企业：

11月16日6时50分左右，山西省吕梁市离石区永聚煤业联建楼发生火灾，截至目前，事故已造成26人死亡、38人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视，正在国外访问的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示，受习近平总书记委派，国务院分管领导已率有关部门负责同志赴现场指导事故救援和应急处置工作。11月18日，省安委会召开全省安全防范视频调度会，副省长王一新发表重要讲话。同时，印发了《全省重点领域消防安全隐患排查整治行动方案》。哈尔滨市政府第34次常务会议传达

了全省安全防范视频会议精神，市应急局制定了落实全省安全防范视频会议和省委通知精神落实意见。

根据中央、省、市有关安全防范工作会议精神和相关工作要求，现对集团下步安全防范工作作如下安排：

## **一、坚决贯彻习近平总书记重要批示精神，切实强化安全防范工作。**

坚持统筹发展与安全，严格落实安全防范责任，结合季节特点，加强消防安全形势研判，找准消防安全突出风险，针对季节性火灾风险增高、建筑火灾风险突出、火灾隐患存量较大、人员密集场所风险较高等严峻复杂形势，制定落实有力有效的举措，全力防控火灾事故风险。

## **二、深刻吸取事故教训，全面深化消防安全隐患排查整治。**

按照《全省重点领域消防安全隐患排查整治行动方案》通知要求，对集团重点领域消防安全隐患进行排查整治。

（一）排查领域：集团所有办公楼、办公场所、集团所属三个孵化器、出租房屋、汇金公司控股企业等集团所属建筑设施。

### **（二）排查内容：**

1. 严查安全疏散条件不足、使用大功率取暖设备、封闭安全出口等突出问题，集中整治一批火灾隐患；

2. 单位消防安全主体责任不落实，防火巡查检查不到位，

火灾隐患整改不及时；

3. 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效；

4. 违规采用大量可燃材料装修、可燃人工绿植材料装饰；

5. 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，浴池间、食堂、值班室等场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物；

6. 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；

7. 占用、堵塞、封闭消防车通道以及消防车登高场地；

8. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离；

9. 使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品；

10. 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路（含隐蔽工程）的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；

11 违反规定使用电气焊等明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

### **三、对集团所属房屋建筑安全风险隐患再排查**

要时刻汲取齐齐哈尔体育馆坍塌事故、佳木斯体育馆坍塌事故教训，对集团所属建筑设施的安全隐患进行再排查，

对设计为混凝土现浇板、预制板的重型屋面钢结构建筑，严格落实先停用排查工作要求，确保无隐患方可恢复使用。

#### **四、压实落靠安全防范责任，全力做好新一轮冰雪天气安全防范工作**

请各部室、各权属企业要密切关注近期天气雨雪情况，如遇强降雪、暴风雪等恶劣天气，为确保出行安全，可实行错峰上下班，人性化控制出勤打卡时间。

注：各部室、各权属企业于11月末前将落实安全主体责任和排查整治情况形成文字材料，主要负责人签字后报集团安委办。

哈尔滨创业投资集团有限公司

2023年11月20日

